

# Vw touareg 7l 3.0 tdi Injektor Rücklauf

**Beitrag von „donadi“ vom 13. März 2025 um 18:34**

Der Rücklauf ist ja mit so kleinen T-Stücken von Injektor zu Injektor durchverbunden. Vermutlich ist dieses Kunststoff T-Stück einfach defekt. Kaufe ein neues und probiere es aus.