

Bluetooth Touareg 7L UHV

Beitrag von „Lindip“ vom 14. März 2025 um 09:44

Hallo

Ich habe einen Touareg 7L Baujahr 02/2008.

Verbaut ist eine UHV.

Steuergerät ist mir Nr. 3C0 035 729 G

Ich habe eine andere Handyhalterung besorgt von Bury aber die Kopplung mit meinem iPhone 13 klappt nicht.

wenn ich das Handy in die Halterung stecke lädt es aber mehr nicht.

In der MFA ist kein Telefonmenü, mit dem RNS 510 kann ich auch nicht ins Telefonmenü.

Per VCDS kann ich zwar Bluetooth sichtbar schalten, was das iPhone auch findet aber es kann nicht verbunden werden.

Wo liegt mein Fehler ? Steuergerät ? Handy ?

Ich danke euch für eure Hilfe. 🙄