

4.0 TDI Kontrollleuchte nach Sportluftfilter Einbau

Beitrag von „Aquamarinblau“ vom 16. März 2025 um 10:32

Hallo

wie genau ist der Fehlercode? Es könnte sein dass der Luftstrom zu groß ist und somit die Werte in den Messweteblöcke Abweichungen Aufweisen auf die das System reagier und somit einen Fehler setzt.