

# Riss im Ventildeckel

**Beitrag von „DaRock“ vom 16. März 2025 um 18:53**

Moin mein Touareg 7L 4,2 V8 hat einen extremen Ölverlust.

Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, dass der eine Deckel einen Riss hat. Dort wo die Kette drunter sitzt.

Hat das schonmal jemand erlebt oder Erfahrungen damit gehabt?

ich frage mich wie das passieren kann da einfach neu abdichten und einen neuen Deckel das Problem für den Riss nicht gelöst ist.

es ist die Seite rechts in Fahrtrichtung