

Startprobleme nach eingeschalteter Standheizung

Beitrag von „mikabrs“ vom 19. März 2025 um 14:30

Hallo zusammen,

ich habe bei unserem TREG (06er 3.0 TDI BKS Automatik) das Phänomen, dass das Auto nach dem Betrieb der Standheizung mit ausgeschaltetem Motor sehr lange orgeln muss bevor dieser wieder anspringt. Teilweise zwei Startzyklen bevor es klappt.

Hatte jemand schonmal dieses Problem gehabt? Spritfilter ist neu und keine Luftblasen in der Transparenten Spritleitung am Motor. Sonst auch keinerlei Fehler im Motorbereich und die Standheizung läuft auch einwandfrei.

Vielen Dank und beste Grüße

Mika