

# Rückruf Aktionsnummer 23FE

**Beitrag von „Bonifer“ vom 22. März 2025 um 16:38**

Hallo war auch in regionaler Zeitung. Dann erfolgte ein Anruf bei der Pressestelle VW. Dort sollte alles "unter der Decke" bearbeitet werden. Dann ist Bild an mich herangetreten.

Bis jetzt habe ich vom VW Werk noch kein Schreiben erhalten...

...es tut uns leid ,wir arbeiten dran.....

Dort wird alles getan, um den Vorgang intern zu halten.

Egal was die Ursache ist, ein Touareg, darf 10 Minuten nach Start nicht total abbrennen. Zumal er vorher 4 Tage in der Werkstatt war. Was ist ,wenn eine Mutter ihre Kinder auf dem Rücksitz hat.

Der Fahrer bei der Probefahrt, ein Meister der VW Werkstatt, schilderte ,dass nach ca 10 Minuten nach Fahrtbeginn, bei voller Fahrt ohne Probleme ,die Flammen aus der Lüftung herausgeschossen kamen.

Das VW Werk sollte eigentlich Interesse daran haben diesen Fall aufzuklären . Beim nächsten Brand können Sie sich nicht wegducken. Hoffentlich dann auch ohne Personenschaden.