

Startet nicht mehr

Beitrag von „Thomas64“ vom 22. März 2025 um 18:52

Hallo Mika, also der Anlasser dreht ca. 10 sek. bis er dann von allein aufhört, den Kurbelwellensensor hatte ich auch in verdacht wurde daraufhin durch einen neuen von Bosch ersetzt, hat aber eine andere nummer soll ersetzt worden sein der alte hatte die letzten drei ziffern 261 der neue 262.Nockenwellensensor hab ich auch erneuert,jetzt weiß ich langsam nicht mehr was ich noch nachschauen könnte, Motorsteuergerät hatte ich eingeschickt zur überprüfung, laus ausage von ECU soll es in Ordnung sein, wie gesagt bin ratlos, aber wenn jemand noch eine idee hat kann sie mir sehr gerne mitteilen, bin für jeden Tip dankbar.

viele Grüße

Thomas