

RDKS-Senoren werden nicht erkannt

Beitrag von „conan67“ vom 25. März 2025 um 06:20

Guten Morgen,

ich habe mir letzte Woche einen gebrauchten Radsatz (21 Zoll Suzuka /Pirelli 285/40 R 21) mit RDKS-Sensoren gekauft und am Wochenende montiert. Leider erkennt mein CR7 BJ.2020 die RDKS-Sensoren nicht. Die Räder stammen von einem Touareg CR7 BJ. 2023.

Ich fahre morgen zum Freundlichen und lasse versuchen, die Dinger zu aktivieren. Ich wusste nicht, dass es da unterschiedliche Systeme und baujahrbedingte Unterschiede gibt.

Hab ich Chancen, dass sich die Sensoren problemlos erkennen lassen?

Gruß Ralf