

# Tausch Ventil Luftfahrwerk vorne Links lt. VCDS?

Beitrag von „Linx“ vom 25. März 2025 um 07:22

Hallo Andreas,

Mit der Fehlermeldung ist das Ventil am Dämpfer, und nicht das für den Luftbalg gemeint.

Vorne links müsste das Ventil für Dämpfungsverstellung N336 sein.

Schau mal in diesen Thread:

Thema

**[Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links , elektrischer Fehler im Stromkreis](#)**

Hallo an alle

Beim meinten Touareg kommt heute die Warnlampe ,und beim auslesen kam die Meldung 00144 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links(N338) 012-elektrischer Fehler im Stromkreis. Weiß vielleicht jemand was dazu was da genau Defekt ist?

Touareg100

28. Juli 2013 um 21:06

Gruß Andreas

P. S.: Da haben sich unsere Antworten wohl zeitlich überschritten, Paul