

# Tausch Ventil Luftfahrwerk vorne Links lt. VCDS?

**Beitrag von „Eddy-65“ vom 25. März 2025 um 20:03**

Danke euch beiden für die Erklärung und den Hinweis zum ggf. auch elektrischen Defekt.

Wenn ich das also richtig verstanden habe, gibt es demnach 2 Ventile für jeweils Höhe über das Setup Sport, Komfort, Normal usw. plus das eigentliche Ventil für die Härte der Dämpferregelung.

Wenn man das Wort aus der VCDS Fehlerdiagnose nochmals genau liest, steht es auch direkt dort drin [ ] [ ] [ ] [ ] Aber der Interpretation von solchen Diagnosemeldungen stehe ich immer etwas skeptisch gegenüber.

Ich schaue mir die Verkabelung und Kontakte genauer an und hoffe dort den Fehler zu finden. Mechanisch bin nicht unbegabt, aber elektrisch eher Laie. Zum Durchgang messen sollte es hoffentlich noch reichen.

Ich melde mich bei Vollzug...so oder so.

Gruß

Andreas