

Elektronikprobleme? Keine Ahnung alles spinnt irgendwie

Beitrag von „suntnoroc“ vom 28. März 2025 um 15:54

Servus,

also ich bin kein Fachmann und stecke in einer Notsituation und mir wurde deshalb ein alter VW Touareg 2007 7L6, 7L7, 7LA 3.0 V6 TDI 2967 ccm, 165 KW, 225 PS geschenkt.

Das Problem war am Anfang (also fahr den schon etwa 4mon), dass der Vorbesitzer Probleme mit der Luftfederung hatte und zwar fuhr die immer hoch bzw war immer oben. man muss dazu sagen immer Achsgenau, also mal alle gleich hoch, mal vorne zu hoch , mal hinten, aber nie links oder rechts zu hoch...

Er tauschte die Ventile (beim KFZ Betrieb) und den Kompressor, weil er aber einen Druckbehälter hatte, der neue Kompressor aber nicht, bohrte der KFZ Betrieb ein Loch in den Kompressor und schloss den Druckbehälter wieder an.. aber es ging trotzdem nicht bzw blieb wie es war....

Nun übernahm ich ihn und fuhr eine Weile damit.... nun war ich bei einem anderen KFZ Betrieb und die stellten fest dass der Höhensensor vorne rechts abgebrochen ist. Ich erhalte auch seit kurzem die Meldung dass das Kurvenfahrlicht nicht funktioniert, was es damit erklärt und darauf hindeutet dass er erst seit kurzem abbrach....

Nun ist aber noch folgendes:

Ich habe seid Anfang an das Gefühl als würde die elektronik nicht richtig funktionieren....

Am Anfang war das eher ein Gefühl, also zB konnte ich den Tempomat nicht anschalten....

von Anfang an gingen die Spiegelversteller nicht nur die einklapper... seit kurzem geht ab und andie Fahrersitz einstellung nicht... der Tempomat zeigt nun eindeutig Probleme...

Die Heckscheibenheizung geht nicht....

Also irgendwie habe ich das Gefühl dass mit der Elektronik was nicht stimmt. Ich habe den Sicherungskasten rechts vorne gefunden aber keine Sicherung ist Problematisch...

Nun meine Fragen:

Ich weiss nicht ob ich über die Luftfederung sprechen soll, das ist ein riesen Thema... wenn er eine Idee hat dann her damit. Den Sensor habe ich in ebay neu bestellt 52€, vielleicht kann ich

ihn als laie selbst einbauen ...

Aber ist etwas bekannt über Feuchtigkeitsprobleme der elektronik? Oder woran kann das liegen (Marderschaden)? Die Probleme sind so manigfaltig dass ich mir nur vorstellen kann dass da so ein problem vorliegt... oder habt ihr eine Idee?