

Auspuffendrohr verrußt

Beitrag von „Brauni1995“ vom 31. März 2025 um 19:37

Habe nun vor ca 300-400km beide Nox Sensoren getauscht, seitdem ist keine Fehlermeldung mehr im Speicher. Mal abwarten ob es so bleibt