

Klackt bis 40 km/h in der Hinterachse

Beitrag von „coala“ vom 6. April 2025 um 12:19

Servus,

unabhängig von der Möglichkeit anderer Ursachen, solltest du als ersten und einfachen Schritt zunächst mal das Mittellager der hinteren Kardanwelle prüfen. Das ist ein recht häufiger Fehler bei älteren 7L. Unter anderem hier gibt's mehr Infos dazu:

Thema

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Ein Hallo an alle, ich bin schon eine Weile stiller Leser nun doch hat es mich auch erwischt.

Nach 8 Tagen Inspektion kam dieses bekannte knallende Geräusch der Kardanwelle bei 30 kmh (145 tkm). Der Große auf die Bühne und lt Mechaniker war nur das mittlere Gummilager defekt ansonsten alles ok.

Nun soll trotzdem die gesamte Kardanwelle getauscht werden, da es dieses Lager nicht einzeln geben soll, so mein Meister. Ist dem so oder weiß jemand etwas mehr (Bestellnummer oder ähnliches) .

Vilele...



fotopeter

3. November 2008 um 17:27

Grüße

Robert