

Spiegel Schalter abgebrochen

Beitrag von „coala“ vom 16. April 2025 um 10:50

Servus Viktoria,

das Modul für Außenspiegeleinstellung ist rückwärtig verrastet. Um das beschädigungsfrei auszubauen, muss leider die Türverkleidung demontiert werden und im Anschluss die Verrastungen mit einem flachen Schraubendreher entriegelt werden.

Grüße

Robert