

Fehler 16730

Beitrag von „maik503“ vom 18. April 2025 um 17:13

Hallo,

bei mir hat sich der Fehler 16730 eingeschlichen,unplausibles Signal.

Er hat keine Leistung und erheblich mehr Verbrauch. Ich habe schon die Sensoren getauscht ,Fehler noch da. Leitungen überprüft und gemessen,alles in Ordnung. So langsam bin ich am Ende. Der eine Sensor zeigt auch keinen KW Wert an bei VCDS. Also Wert 208 zeigt an und 209 nicht.

Die Steuerkette und die Nockenwellenversteller wurden gewechselt,springt gut an und läuft ruhig.

Es handelt sich um einen 3.2 V6 mit dem AZZ Motor.

Hat das schon mal jemand gehabt oder eine Idee,ich bin ratlos.