

Luftfahrwerk spinnt, Fehlercodes, kommen nicht in die Einstellungen mit VCDS

Beitrag von „MaxHead1668“ vom 18. April 2025 um 21:32

Bei mir hing damals das Ablassventil, dass die Luft aus dem System lässt. Dieses sitzt am Kompressor. Dann ging das Fahrwerk zwar hoch, aber nicht runter. Somit hat er seine Grundstellung auch nicht gefunden. Bei mir stand damals dazu auch der Fehler 02250. das ist der mit der Schaltdauer für das Ventil. ☐☐