

## 3.2 VR6 Steuerkette Nockenwellenversteller ???

Beitrag von „Marc\_O\_Polo“ vom 23. April 2025 um 10:59

Hallo zusammen,

habe mir vor kurzem einen Touareg von 2004 geholt und habe direkt das erste Problemchen☐☐

So wie es aussieht soll die Steuerkette gelängt sein, was aber eigentlich nicht sein dürfte da diese vor knapp 70tkm neu gekommen ist.

Mein Verdacht ist nun das die Nockenwellenversteller vielleicht hinüber sind.

Fehler p0016 wird angezeigt und ich würde gerne wissen ob jemand von euch schonmal die versteller getauscht hat mit eingebautem Motor?

Kommt man von oben dran wenn man den Ventildeckel abbaut?

Vielen Dank schonmal vorab

Grüße Marc