

CountDown läuft

Beitrag von „andreas“ vom 17. März 2005 um 22:35

Zitat von mike

Wind- und Abrollgeräusche sind (auch vom Henkel hinten) ok, lediglich der linke Spiegel fing an zu flattern (nur das Spiegelglas)... muss ich mal im Auge behalten oder ist das ein bekanntes Problem?

Ist ein bekanntes Problem, hatte ich auch. Der Spiegel wurde getauscht, flattert etwas weniger bei hoher Geschwindigkeit. Aber nach dem Tausch ist mir aufgefallen, das ich den Spiegel bei 230 eh nicht brauche. 😄

Macht Spass, gelle. 😄

:trinken
andreas