

# Etwas dringender

Beitrag von „dschlei“ vom 22. März 2005 um 18:01

Zitat von dirk07

Hallo Dietmar,

Kühlsystem gescheckt, Schlauch ausgewechselt

Rückscheinwerfer Birne kaputt oder was?

2\*Birne/Frontscheinwerfer(wundert mich bei Xenon)

Steuergerät Das ist einer der Computer, eine der elektronischen Schwachstellen

Schalter Dämpfer

Schalter Niveauregulierung

Schließplatte hinten Schloß

Stellmotor+Hinweisschild hab keine Ahnung was das ist

Fanfare in den US Foren haben mehrere Leute Probleme damit gehabt, kann aber leicht gegen neues Horn ausgewechselt werden

Batterie und alle Filter wurden gestern neu gemacht.was war mit der Batterie los?

Haben die auch alle Masseanschlüsse saubergemacht und fest gezogen, auch den Spannungsabfall auf dem Kabel von der Lichtmaschine zur Batterie nachgeprüft?

Gruß Dirk

Alles anzeigen

Ich hab mal meine Info zu Deinen Fragen eingestellt! 😁