

# Er ist endlich da!!!

**Beitrag von „Ganove“ vom 22. März 2005 um 19:43**

[Thomas:](#)

Ich befürchte, dass das Adapterblech in einer Materialstärke von 7 mm zu steif ist und sich nicht mit einer Rohrschelle zusammenziehen lässt um ausreichend Spannkraft aufzubauen ...

Gruss Chris