

Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 26. März 2005 um 21:24

Ich bin davon überzeugt, dass das Absenken deshalb passiert, weil man beim Ein- und Aussteigen an den Hebel kommt. Ist aber m.E. völlig wurscht, ob nun während der Fahrt oder beim Ein- und Aussteigen. Es ist definitiv ein Konstruktionsfehler, der beseitigt werden sollte. Und zwar schnell! Ist echt nervig, andauernd "nachzupumpen". Gibt es eigentlich schon ein offizielles Statement von VW? Oder ist das zur Zeit "Stand der Technik"?

Thomas