

2C-Climatronic

Beitrag von „andreas“ vom 29. März 2005 um 19:15

Muss mich korrigieren:

der Sensor ist dieses kleine schwarze Kästchen was vorn im Amaturenbrett direkt vor der Windschutzscheibe eingelassen ist. 

Gruß
andreas