

# Beule im Kotflügel

**Beitrag von „Hermi“ vom 30. März 2005 um 20:18**

Das mit der Beule tut mir leid. Ich selbst bin als kurz nach der Auslieferung davon betroffen gewesen. Es ist tatsächlich der Kunststoffkotflügel. Beim V10 mit Standheizung wird eine kühlwasserführende Leitung - innerhalb der zulässigen Toleranzen, versteht sich - so dicht am Kotflügel verlegt, dass sich dieser aufheizt und verformt. Vielleicht ist das bei den anderen Modellen ja auch so.

Mein Dicker hat nach Änderung in der Lage der Leitung eine hitzedämmende Matte an der Stelle verabreicht bekommen und von außen wurde ebenfalls gefönt. Auch ohne Betätigung der Standheizung kann es also während der Fahrt zu einer Verformung kommen. Auch meine Werkstatt hat mit dem Kopf geschüttelt. 