

Fehler in allen MFD mit grossem Navi ?!

Beitrag von „klaussz“ vom 21. Mai 2004 um 21:48

Reaktion aus WOB

Hallo!!

Heute wurde von meiner Werkstatt der Fehlerspeicher ausgelesen. Diese Anweisung kam aus WOB, nachdem ich dort das "wegrennen" der Uhr moniert hatte.

Mein Meister meinte, dass wohl das Kombiinstrument ausgewechselt wird.

Bin gespannt und halte euch auf den Laufenden.

Klaus