

Telefon im Touareg

Beitrag von „agroetsch“ vom 4. April 2005 um 19:55

Zitat von hrohunter

Hallo Grüne,

Kann es sein, dass das 6310i ein Update beim Händler braucht? Ich hatte auch so ein Problem in meinem Benz mit meinem 6210. Der Handy-Händler soll dir mal die aktuelle Version raufspielen, dann müsste es eigentlich funktionieren

Hallo,

vielleicht braucht auch die Ladeschale ein Update.. JA das gibt es 😊

Eigentlich glaube ich es aber nicht dass es an der Software liegt, in meinem Dicken aus 11/2003 funzen sowohl aktuelle 6310i als auch alte 6310 ohne i.