

Schlamm im Auspuffsystem

Beitrag von „andreas“ vom 7. April 2005 um 22:11

Hallo Michael,

wenn VW für den Dicken mit Luftfederung 58 cm Wattiefe angibt, dürfte so etwas bei einem serienmäßigen Fahrzeug nicht passieren. Das wäre sonst ein klassischer Konstruktionsfehler zu Lasten des Herstellers. 😊

Der Auspuff muss dicht sein, sonst wäre man auch im Stau durch austretende Abgase gefährdet. 😱

Das Wasser in Bauschheim war keine 50 cm tief, sonst hätten die Stahlfedern wohl ganz andere Probleme bekommen (Luftansaugung/Elektrik/Getriebe). 😞

Da wird VW nicht zicken, wenn Du mit serienmäßiger Abgasanlage unterwegs warst. Falls Du damit Probleme haben solltest, sag Bescheid, dann lasse ich mal in meinen Auspuff reinschauen, zu Vergleichszwecken, ob da auch Schlamm drin ist. 😱

Gruß
andreas