

# permanenter Allradantrieb

Beitrag von „adke“ vom 8. April 2005 um 08:35

Zitat

... Ursache ist die Software für den Steuerungsmotor des VTG, für die mittlerweile ein Update gibt und ein überarbeiteter Steuerungsmotor und wohl auch ein verbessertes VTG. Nun fährt er jedenfalls wieder.

Wenn ich das lese beschleicht mich immer ein ungutes gefühl in bezug auf die softwarestände der einzelnen steuergeräte.:( Manchmal denke ich es ist wohl besser alle 2 monate beim 😊 vorbei zu fahren und die software upzudaten.(fast schon wie bei MS 😬 )