

Airbag

Beitrag von „Xapathan“ vom 9. April 2005 um 21:15

Hallo Armin, auch ich hatte (wie jeder?) einen "Airbagfehler". Der Techniker meinte, selbst beim Durchlöten würde es zu Fehlermeldungen kommen. Die erste Charge hatte wohl zus. eine Steckverbindung mitten im Strang (bezeichnete er als völlig unsinnig) und noch mehr Fehler. Man bezeichnete die Steckverbindung in Kombination mit der geringen Fehlertoleranz als Ursache. Ich warte jetzt bis zum nächsten Auftreten...