

Airbag

Beitrag von „agroetsch“ vom 9. April 2005 um 21:23

Hallo,

womit wir wieder bei den 2 unterschiedlichen Lösungsansätzen wären... Bei den einen wird der Kabelbaum getauscht, bei den anderen wird ein Stecker herausgeschnitten und neu verlötet 😞
War das bei Dir (Xapathan) auch der Seitenairbag Fahrerseite mit zu hohem Widerstand??