

# Airbag

**Beitrag von „agroetsch“ vom 9. April 2005 um 21:23**

Hallo,

womit wir wieder bei den 2 unterschiedlichen Lösungsansätzen wären... Bei den einen wird der Kabelbaum getauscht, bei den anderen wird ein Stecker herausgeschnitten und neu verlötet 😞  
War das bei Dir (Xapathan) auch der Seitenairbag Fahrerseite mit zu hohem Widerstand??