

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „n.n.“ vom 10. April 2005 um 21:58

Hallo Armin,

das mit dem Rubbeln hat meiner auch mal gemacht.

Darauf hin wurde der Stellmotor des zentralen Verteilergetriebes gewechselt.