

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „agroetsch“ vom 10. April 2005 um 23:17

Zitat von n.n.

Hallo Armin,

das mit dem Rubbeln hat meiner auch mal gemacht.

Darauf hin wurde der Stellmotor des zentralen Verteilergetriebes gewechselt.

Hallo Stephan,

in die Richtung gehen meine laienhaften Vermutungen, allerdings habe ich in Zusammenhang mit dem VTG bisher immer von schrecklichen Geräuschen gehört... Naja mal abwarten.

Danke aber für eure Tipps schonmal!!!