

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „jamesbond“ vom 11. April 2005 um 21:04

Zitat von agroetsch

Hallo,

also, mein 😊 hat als erstes den Stand der Hydraulikflüssigkeit der Servolenkung gecheckt, der war unter Minimum.

Eigentlich sollte das aber doch ein geschlossener Kreislauf sein, oder?

Hatte ich mal bei einem BMW 520i der hat sich auch regelmäßig rubbelnd und reibend bemerkbar gemacht und wurde in der Servolenkung mit Getriebeöl gefüttert.

LG
james