

# Fahrwerksfehler

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 14. April 2005 um 19:23**

Hallo,  
nun hats auch meinen Dicken erwischt.  
Nach knapp 10.000 km Fehlerhinweis: Fahrwerkfehler

So bei 180 km/h kam auf der BAB der Hinweis.  
Ein wenig erschrickt man sich schon.

Nach dem Neustart war das wieder weg. Es ist auch nicht wiedergekommen.  
Rauf und Runter ging auch problemlos.  
Die Auswertung des Fehlerprotokolls ergab: Mechanischer Fehler

Nun darf der Dicke am Montag zum 😊 .

Ich hoffe, der 😊 liefert nach der Diagnose auch den Befund und kann den Fehler bereinigen.

Gruß