

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „Sandokahn“ vom 18. April 2005 um 00:15

Hallo

das mit dem Tick Tick ist relativ einfach zu erklären unter 10 Grad läut der Zuheizer mit und das Tick Tick ist das Kraftstoffventil von diesem ,Mit dem Geknister würde ich mal zum 😊 gehen und Entknisterung verlangen . über die Automatik mit Piep kann ich nix sagen ich schalte selbst .

Übrigens auf meiner Mängelliste stehen mittlerweile 28 Punkte welche diese Woche beseitigt werden sollen bin mal gespannt.

Grüße Sandro