

Radschrauben

Beitrag von „dirk07“ vom 18. April 2005 um 13:29

Bei mir sind seit Kauf die Radschrauben angerostet?

Der Verkäufer sagte mir, dass es davon kommt, dass der Wagen vor dem Verkauf 2 Monate draußen gestanden habe und nicht bewegt wurden sei. Kam mir suspekt vor und bei meinem ersten Aufenthalt bei einem hier ansässigen VW Händler, sagte mir dieser, dass dies bisher noch bei keinem Wagen dort vorgekommen sei.

Wie sieht es bei euch aus?

Desweiteren sind die Schrauben der Gurtbefestigung hinten angerostet.

Habe ich ein Fahrzeug mit übermässiger Flußbenutzung?

Gruß Dirk