

Kulanz bei Reifenverschleiß

Beitrag von „Austrianer“ vom 20. April 2005 um 16:22

Bei meinem Fahrzeug stand bei Auslieferung das Lenkrad leicht nach links aber das Fahrzeug zieht leicht nach rechts. Bei Km Stand 2500 reklamiert , ohne Diskussion wird der Dicke neu vermessen.

Austrianer