

# Jetzt fängt er an zu zicken....

Beitrag von „dschlei“ vom 20. April 2005 um 18:22

Zitat von dreyer-bande

Hallo Arndt,

setz mal auf Werkseinstellungen zurück.  
Das ist im Handbuch beschrieben.

Dies wird wahrscheinlich bei dem CD-Wechsler nicht helfen.  
Aber das Licht- und Sichtpaket sowie die Coming Home Funktion dürfte dann wieder funktionieren.

Also der 😊 muß da irgendwas falsch gemacht haben.

Gruß

Hannes

Alles anzeigen

Entsprechend den US Foren, hat der CD Wechsler gerne diese Macken, der müsste ausgetauscht werden. Meine Navi hatte sich auch 2 -3 Mal aufgehängt, aber nach Zündung wieder einschalten kam das in den nächsten 10 000 km nicht mehr vor.

Die anderen Probleme hören sich wie Programmierfehler an, es kann gut sein , dass der 😊 sich beim Einstellen um eine Zahl oder Stelle vertan hat!