

# Resonanzgeräusche

**Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 22. April 2005 um 21:42**

Bei MT wurde nun geäußert, dass das Dröhnen von der Kurbelwelle herrührt.

Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen beurteilen sollte, wäre das die 1. Begründung, die sich für mich wirklich plausibel anhört.

Ich bin zwar, Gott sei Dank, nicht betroffen, aber weiß jemand schon genaueres?