

Ausstattung des 2006 Dicken in USA

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 23. April 2005 um 19:09

Hallo,
mein russisch ist wahrscheinlich besser als mein englisch:

V6 3.2L 240 6AT mit Tiptronic August

V6 3.6L VERBESSERTE 276 6AT mit Tiptronic Dezember

V8 4.2L 310 6AT mit Tiptronic August

S = Standard, O = OP = Wahlweise freigestelltes Paket

Der Wahl-, Neue Eigenschaften und Änderungen V6 V8 vorhandenes -- --

3.6L V6 4-valve FSI Aufsteigen Maschine des Sonderauftrag-Programms nicht mehr zu geschätztem HP 276 (6 HP erhöhen sich von der Maschine 3.2L) - verzögerte Einleitung

S -

vorhandenes -- --

Ausrüstung V8 Paket #5 des Ausrüstung V8 Paket-#4 nicht mehr umbenannt als #4 -OP

elektronische Parken-Unterstützung fügte dem OPAusrüstung V6 Paket #3 hinzu -

elektronische Parken-Unterstützung hinzugefügt 4 - OP

hintere Differentialsperre hinzugefügt Ausrüstung V8 Paket #3 -OP

des Dachs Zahnstange des Ausrüstung V8 Pakets # s 2, 3 und Kreuzden stäben nicht mehr vorhanden auf V6 oder V8. Sie sind jetzt als Teil des Zusatzgerätprogramms vorhanden. -- --

schwarze Schienen im Dach sind auf V6 S Standard -

Chromschienen im Dach sind auf V8 - S

neue Dachantenne für verbesserte SchlüsselcFobleistung S S

Rearview Kamera und der zusätzliche Audiostecker hinzugefügt der wahlweise freigestellten Navigationsanlage OP OPREARVIEW Kamera und der zusätzliche Audiostecker hinzugefügt Ausrüstung V6 Paket # 4, infolgedessen OP OP

Rearview Kamera des Ausrüstung V6 Pakets #5 und zusätzlichen Audiodem stecker hinzugefügt Ausrüstung V8 Paket # s 2 und 3 OP OP

VW Telematik von OnStar nicht mehr vorhanden -- --

Servotronic Standard auf V8 Standard -

S Servotronic Standard auf 3.6L V6 -

das verzögerte Einleitung S S Energie Hebergatter hinzugefügt Ausrüstung V6 Paket #5 und Ausrüstung V8 Paket #4 - verzögerte Einleitung, die OP OP

Innentepich "Büschel Perlvelour" S S

von den Fußbodenmatten "vom Büschel" "ersetzt", ersetzt "Perlvelour" (nur V6) S -- Chromordnung ersetzt hölzerne Ordnung auf Getriebegangschaltunghebel S S ersetzen Reservereifenspeicherabdeckung Halter mit Verriegelung auf hintere seatbacks S S

vier nähendem ledernem Lenkrad ersetzt ein nähendes Lenkrad S S

Speicherfach unter Passagiersitz, nicht mehr vorhandener S S

115V Energie Anschluß Energie 12V Anschluß in Ladungsbereich S S ersetzt

PRO VWWEBSOURCE