

# Heckscheibenheizung

**Beitrag von „VW-Driver“ vom 27. April 2005 um 11:16**

Hallo,

grüße Euch, Hannes + Stephan!

Kurze Anmerkung zur Kälte: Ich denke mal es ist egal wo es nun kälter ist. Bei einer funktionierenden Heckscheibenheizung müssten alle Heizdrähte in irgendeiner Art ansprechen, aber bei den unteren 2/3 ist einfach gar nichts zu sehen, nicht einmal ein Husch.

Kurze Anmerkung zum Schnickschnack: Ich denke nicht, dass es sich bei unserem Modell um revolutionäre Entwicklungen im Technikbereich handelt sondern hier einfach irgendetwas schief läuft.

Kurze Info zum allgemeinen Stand aus Sicht der Werksatt: Habe gerade einen Anruf erhalten. Die Reklamation ist zum wiederholten Male an VW weitergeleitet worden. Technische Überprüfungen haben wiederum eine Funktionsfähigkeit der unteren Heizdrähte bestätigt, aber man erinnert sich noch gut an die praktischen Test aus dem Winter. Eine Antwort von VW steht noch aus. Ich habe auf die Erfahrungen anderer Touareg-Fahrer verwiesen und bleibe dran! Unterstützung seitens der 😊 wurde mir zugesagt ...

Alles wird gut!

Gruß aus dem verregneten Berlin!