

Rostende Endschalldämpfer

Beitrag von „Gundel“ vom 4. Juni 2004 um 23:23

Hallo liebe Touareg-Gemeinde !

Ich verfolge die Geschichte mit den rostenden Endschalldämpfern schon seit längerer Zeit. Mein Mann hat dies natürlich mitbekommen und hat sich - nur mal so zur Sicherheit - unter seinen R 32 gelegt... und kam kreidebleich wieder darunter hervor: Rost - ohne Ende - richtige Platten lösen sich da ab - und dies nach nicht mal 12 Monaten!

Die Vermutung liegt also nahe, dass hier auch andere Modelle von VW betroffen sind! Wurde hier das Material gewechselt ? Der Zulieferer ?

Um Euch das "Grauen" einmal vor Augen zu führen, anbei ein paar Bilder von "unter dem R 32". Schock und schwere Not kann ich nur sagen !!! Mir graut davor bei meinen Dicken das gleiche zu entdecken!

PS: Der T muss einfach das Zeug dazu haben, mit meinem 10 Jahre meinem alten MX 5 mitzuhalten. Er muss !!!!!!! Wo kämen wir denn sonst hin? Dahin, wo wir vermuten, schon zu sein ? Oh Gott, nein !!!

