

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „TJ2“ vom 3. Mai 2005 um 12:03

Bei meinem T. (R5 Schalter - EZ 01/04) wurde nach Reklamation sofort das VTG gewechselt.
Jetzt ist Ruhe.

Gruss
Thomas