

# Gurtwarnung deaktivieren via VAG

**Beitrag von „xpert“ vom 5. Mai 2005 um 14:51**

Hallo zusammen

Habe die Deaktivierung wie auf vorgeschlagen vorgenommen und den Wert 7111 mit 5111 ersetzt. Bei dem Speichern des Wertes erscheint jedoch folgende Fehlermeldung: Service\_Not\_Supported\_....

Habt ihr da eine Idee an was das liegen könnte? Ich habe die Programmierung via VAG eines VW Händlers vornehmen wollen.

Sämtliche Hinweise sind sehr willkommen.

Xpert