

Wasser an C+D Säulen

Beitrag von „dirk07“ vom 9. Mai 2005 um 10:24

Hallo,

in der Waschanlage war ich nicht, aber am Smstag hat es zum ersten Mal seit Kauf sehr stark geregnet und wir waren unterwegs. Zu Fünft, sonst wäre es bestimmt nicht aufgefallen. Da sagt meine Frau ihr Arm wäre nass. Und tatsächlich kam Wasser vom Himmel und aus dem Fondbag in der C Säule. Da wundert es mich auch nicht, das der Wagen öfters beschlagen war, wenn es in der NAcht geregnet hat. Und das eine Schraube unter dem Rücksitz gerostet ist.

Hier ein Bild

Gruß Dirk