

Wasser an C+D Säulen

Beitrag von „rollo68“ vom 9. Mai 2005 um 10:29

Hallo Dirk!

Das ist ja richtig übel, wenn ich mich recht erinnere hatten wir das hier schon einmal, da kam aber nur Wasser an der D-Säule. 🌧️

Bei dem waren es die Dichtungen unter den Dachschienen, das würde ich als erstes prüfen lassen und zwar sofort. 🚧 🚧

MFG

Roland 😊