

Wasser an C+D Säulen

Beitrag von „nachbar“ vom 9. Mai 2005 um 10:53

Mein Nachbar hat das gleiche Problem bei seiner C-Klasse. Es ist ein verstopfter Abflussschlauch vom Siebedacht. Dadurch läuft das Wasser nicht mehr ab, sondern in den Fahrgastraum.

War einfach behoben beim Stern:!)! Kurz mal mit etwas Druck und dann wars gut.