

# **iPod**

**Beitrag von „agroetsch“ vom 16. Mai 2005 um 22:37**

Hallo,

zum Thema icelink und Firmware:

Mein Update auf Version 2.06 hatte ich ja schon beschrieben, hier lief alles ohne Probleme.

Mittlerweile habe ich mich mal an die Beta 2.10 gewagt, mit mäßigem Erfolg. Hat ein paar Macken und sollte wohl noch besser nicht eingesetzt werden.

Beim Wechsel von CD zu Radio und wieder zurück zu CD bleibt der iPod in "Pause" stehen. Man muss ihn dann raus- und wieder rein tun. Ein hoher Preis für die etwas übersichtlichere Menüstruktur, der einzige Vorteil der 2.10!!!