

Offroad-Camp Karenz

Beitrag von „dummytest“ vom 20. Mai 2005 um 22:03

Zitat von dummytest

da konnte ich doch nicht widerstehen 😄

Leider fehlt meinem T-Reg jetzt ein ca. 1m langes Plastikteil am Unterboden, irgendwann ging einer der Versuche (ich hätte mir die Ausfahrt hinterm Hindernis besser anschauen sollen 🚗) gründlich schief und ich habe den Wagen mit Schwung auf der kleinen Kuppe aufgesetzt.

Es war aber gerade ein Defender-Treffen vor Ort, einer dieser Hard-Core-Jungs hat mich dann sofort mit der Winde wieder runtergezogen. Dabei blieb dann der Kunststoff leider auf der Strecke. Da ist wohl zum Schutz von einigen Teilen (Zuheizer?) ein Plastik Teil unter dem Schweller montiert. Das Teil hat das Ziehen auf dem harten Boden nicht überstanden, wird wohl nicht die Welt kosten..... Die Schrammen an der seitlichen Plastikverkleidung der Beifahrer-Tür ignoriere ich mal, da muss ich wohl irgendwo im Hohlweg langegeschrappt sein 😞

Das Teil ist wieder dran, mit einem ganzen Haufen Schrauben, Scheiben und was weiss ich noch alles hat es nur 80,- € gekostet (ganz schön billig für 1 m² Plastik 🙌🙌), alles komplett montiert beim 😊