

# Echo-Effekte bei der Freisprechanlage

Beitrag von „dummytest“ vom 21. Mai 2005 um 13:31

Zitat von Thomas TDI

Der Jemand war ich! Das Problem taucht immer dann auf, wenn ich die Lautstärke während des Telefonierens nach oben reguliere (also bei laueren Umgebungsgeräusche - z.B. bei höherem Tempo). Am Telefon kann es eigentlich nicht liegen, da ich keines der von dir genannten, sondern ein Siemens S45 bzw. ME45 besitze.

Ich bin der ganzen Sache aber nicht mehr weiter nachgegangen, weil ich inzwischen einfach darauf achte, dass ich die Lautstärke nicht mehr so hochdrehe. Seit meine Beifahrertür richtig eingestellt ist, ist mein Wagen auch bei hohem Tempo ja auch super-ruhig. Insofern habe ich natürlich einen nicht zu unterschätzenden Vorteil gegenüber dir als R5-Fahrer.

In unserem Golf haben wir übrigens auch die werksseitig eingebaute FSE. Dort taucht das Problem (mit den gleichen Telefonen) übrigens nicht auf!

Thomas

Ich schreibe mir mal einfach dein S45 mit auf die Liste der "nicht funktionierende" , da dein Gerät im Golf funktioniert, kann es also nicht am Handy liegen, das ist schon mal eine wichtige Info für mich.

Leider bekomme ich meinen R5 nicht ruhig genug, um noch das Telefonat führen zu können (irgendwann verstehe ich es einfach nicht mehr...).